Atterrissage

Procédure normale

J			
CHECK-LIST APPROCHE (Vent Arrière)			
Briefing Approche	Pas de changement /		
	Actualisé		
Altimètres (3)	Réglés au QNH		
Phare d'Atterrissage	ON		
Volets	T/O		
Paramètres Moteur, Alarmes Vérifiés			
CHECK-LIST ATTERRISSAGE			
Volets	LDG		
Vitesse (+Kve éventuel)	Établie		
Autorisation d'Atterrissage	Reçue		
CHECK-LIST APRES ATTERRISSAGE			
Transpondeur	STBY		
Volets	UP		
Trim	T/O		
Phares Extérieurs	À la demande		

Atterrissage de précaution



CHECK-LIST DA40 TDI F-HDJE F-HDJG

PROCEDURES ANORMALES

A1

Version 1.2

4B.1 ATTERRISSAGE DE PRÉCAUTION

REMARQUE

Un atterrissage de précaution est nécessaire uniquement si l'avion risque de tomber en panne de carburant à cause de la météo ou de la tombée de la nuit et si la prolongation du vol risque de mettre en danger l'avion et ses occupants. Le pilote doit décider si un atterrissage contrôlé dans un champ est moins risqué que la tentative d'atteindre l'aérodrome de destination malgré les circonstances.

REMARQUE

S'il n'y a pas de zone d'atterrissage plate, poser l'avion face à la pente.

- 1. Choisir une zone propice à l'atterrissage
- 2. Tenir compte du vent
- 3. Approche : La zone d'atterrissage doit, si possible, être survolée à une hauteur permettant de visualiser les obstacles. La dérive sur chaque branche du circuit permet d'évaluer la force et la direction du vent

4. Vitesse	73	KIAS	(1150	kg)
	68	KIAS	(1000	kg)
	60	KIAS	(850 k	g)

5. Contrôle aérien Avertir

En finale :

6. Volets	LDG
7. Vitesse	, .,
	58 KIAS (850 kg)

8. Ceintures de sécurité Serrées

9. Toucher À la vitesse la plus faible possible.

ATTENTION

Si le temps le permet, le risque d'incendie en cas de collision avec un obstacle peut être diminué comme suit :

- EMERGENCY FUEL VALVE	OFF
- ENGINE MASTER	OFF
- ELECTRIC MASTER	OEE

Panne de volets

4B.6 PANNE DE VOLETS

Panne de l'indication de position ou panne du système

- Vérifier visuellement la position des volets
- Maintenir la vitesse dans l'arc blanc
- Vérifier toutes les positions du sélecteur de volets

Procédure d'approche modifiée en fonction de la position volets disponible :

a) Seule la position UP est disponible

Vitesse	73 KIAS (1150 kg)
	68 KIAS (1000 kg)
	60 KIAS (850 kg)

Effectuer une approche sur une pente faible, utiliser la manette de puissance pour contrôler la vitesse et le taux de descente.

SUITE PAGE SUIVANTE

4B.6 PANNE DE VOLETS

Panne de l'indication de position ou panne du système

- Vérifier visuellement la position des volets
- Maintenir la vitesse dans l'arc blanc
- Vérifier toutes les positions du sélecteur de volets

Procédure d'approche modifiée en fonction de la position volets disponible :

a) Seule la position UP est disponible

Vitesse	73 KIAS (1150 kg)
	68 KIAS (1000 kg)
	60 KIAS (850 kg)

Effectuer une approche sur une pente faible, utiliser la manette de puissance pour contrôler la vitesse et le taux de descente.

SUITE PAGE SUIVANTE

Atterrissage à masse élevée

4B.7 ATTERRISSAGE A MASSE ÉLEVÉE

REMARQUE

Cette section ne s'applique pas aux appareil F-HDJE et F-HDJG qui sont équipés de trains d'atterrissage renforcés et qui sont par conséquents aptes à atterrir à une masse maximale de 1150 kg.

REMARQUE

Cette section s'applique seulement aux appareils avec une masse maximale à l'atterrissage limitée à 1092 kg. Dans le cas d'un appareil avec une masse maximale à l'atterrissage à 1150 kg, une masse comprise entre 1092 kg et 1150 kg constitue une procédure normale.

REMARQUE

La masse maximale à l'atterrissage indiquée en section 2 est la masse la plus élevée pour un atterrissage au taux de descente maximum. Ce taux a été utilisé dans les calculs de structure pour déterminer les efforts sur le train d'atterrissage pendant un atterrissage particulièrement dur.

٠			 	Effectuer	u	ine
	maintenan	ıt u	tterrissage vitesse		-	
	l'approche					
٠						he
			 	71 KIAS (1	150 kg)	

AVERTISSEMENT

Le train d'atterrissage peut être endommagé par un atterrissage dur au-delà de la masse maximale à l'atterrissage.

FIN DE LA CHECKLIST

Atterrissage sans moteur

3.5 ATTERRISSAGE D'URGENCE

3.5.1 ATTERRISSAGE D'URGENCE SANS MOTEUR

- 1. Choisir une zone d'atterrissage appropriée. Si aucune zone d'atterrissage plate n'est disponible, atterrir face à la pente.
- 2. Tenir compte du vent.
- 3. Approche : effectuer, si possible, un circuit rectangulaire adapté. En vent arrière, repérer les obstacles éventuels et déterminer la force et la direction du vent en fonction de la dérive.

4. Vitesse	73 KIAS (1150 kg)
	68 KIAS (1000 kg)
	60 KIAS (850 kg)

- 5. RadioAvertir le contrôle
- 6. EMERGENCY FUEL VALVE OFF
- 7. ENGINE MASTERVérifier OFF

Quand la zone d'atterrissage peut être atteinte à coup sûr :

- 8. VoletsLDG
- 9. Ceintures de sécurité Serrées au maximum

ATTENTION

Si le temps le permet, le risque de feu en cas de collision avec des obstacles peut être diminué comme suit :

- 10. ELECTRIC MASTER OFF
- 11. Toucher Avec la plus faible vitesse possible

FIN DE LA CHECKLIST

Atterrissage avec pneu défectueux



CHECK-LIST DA40 TDI F-HDJE F-HDJG PROCEDURES D'URGENCE

U 14

Version 1.2

3.5.2 ATTERRISSAGE AVEC UN PNEU DÉFECTUEUX SUR LE TRAIN PRINCIPAL

ATTENTION

Un problème de pneumatique (éclatement) n'est pas facile à détecter. Ceci peut arriver pendant le décollage ou l'atterrissage et est difficile à détecter tant que la vitesse de roulage est élevée. C'est seulement en fin d'atterrissage ou lors d'un roulage à faible vitesse que l'avion dévie de sa trajectoire. Il faut alors contrer sans tarder et sans hésiter pour contrôler la trajectoire de l'avion.

- Avertir le contrôle.
- 2. Atterrir sur le bord de la piste qui est du côté du pneu intact pour pouvoir corriger les changements de trajectoire du côté du pneu défectueux en fin de roulage.
- 3. Atterrir avec l'aile basse du côté de la roue en bon état.
- 4. Maintenir la trajectoire avec la gouverne de direction et les freins, si nécessaire jusqu'au blocage des roues. La large voie du train d'atterrissage offre une bonne stabilité sur une large plage de vitesses. L'avion n'a aucune tendance prononcée à basculer, même s'il dérape.

FIN DE LA CHECKLIST

3.5.3 ATTERRISSAGE AVEC DES FREINS DÉFECTUEUX

En général, l'atterrissage sur une piste en herbe est recommandé car la résistance au roulement diminue la distance de roulage.

ATTENTION

Si le temps le permet, le risque de feu en cas de collision avec des obstacles peut être diminué comme suit :

EMERGENCY FUEL VALVE...... OFF
ENGINE MASTER..... OFF
ELECTRIC MASTER..... OFF

FIN DE LA CHECKLIST

Révision #9 Créé 21 novembre 2022 14:16:18 par Sammy Mis à jour 21 novembre 2022 14:46:27 par Sammy