Visite pré-vol



CHECK-LIST DA40 TDI F-HDJE F-HDJG

N 1

CHECK-LIST DA40 TDI F-HDJE F-HDJG

N 2

CALM CRO ARRIVE CRO ARRIVE PROCEDURES N	IORMALES Version 1.2	CALM Clab Adrien Life Marriage PROCEDURES No.	ORMALES Version 1.2
AVANT LE PREMIER DEPLACEMENT DE LA JOURNEE		FUSELAGE GAUCHE	
Réservoirs carburant	Eau purgée (3 purges) Niveaux vérifiés (Moteur :	Soute (arrimage bagages, kit de dépannage, etc)	Vérifiée
Huile moteur et boîte	Attention huile spéciale DIESEL : 0,7L Max. entre mini et maxi)	Lest en zone 2 (poids déterminé selon bilan masse et centrage)	En place / Non nécessaire
AVANT TOUT REMORQUAGE / REPOUSSAGE AVION		Porte arrière	Fermée
OU MANIPULATION DE L'HELICE		Aspect général (état, propreté)	Vérifié
Electric Master	OFF, Clé retirée	Antennes	Vérifiées
Engine Master	OFF	EMPEN	NAGE
VISITE PRE-VO	L INTERIEURE	Plan fixe et gouverne de	
Bilan Masses et Centrage (MTOW, lest(s) éventuel(s), etc)	Effectué	profondeur (État, articulations, débattement)	Vérifiés
Manette de Puissance	Dureté, Débattement OK	Compensateur	Vérifié
Tous contacts électriques et Servitudes	OFF	Gouverne de direction (État, articulations, débattement)	Vérifiée
Détecteur de CO	Présent, Couleur vérifiée	Déperditeurs statiques	Vérifiés
Trim	Plein débattement vérifié	Patin de queue (usure, aspect)	Vérifié
Electric Master	ON	FUSELAGE DROIT	
Phares (2), Strobes, NAV	ON	Idem fuselage gauche	Vérifié
Il est conseillé de descendre vé		Vitre arrière (état)	Vérifiée
au plus vite afin de préserver la batterie de l'appareil. Remonter		AILE DROITE	
à bord, ou si accessible depuis l'		Idem aile gauche	Vérifié
Phares (2), Strobes, NAV	OFF	Obturateur (Refroid. Carburant,	En place / Betiré
Electric Master	OFF	retirer si OAT en vol > 20°C)	En place / Retiré
VISITE PRE-VOL EXTERIEURE		TRAIN PRINCIPAL DROIT	
TRAIN PRINCE	IPAL GAUCHE	Idem train principal gauche	Vérifié
Amortisseur (enfoncement	Vérifié	FUSELAGI	E AVANT
normal, fuites)	700	Verrière (nettoyer si necessaire)	Propre
Pneumatique (état, usure, gonflage, méplats)	Vérifié	Entrées d'air	Vérifiées, Libres
AILE GAUCHE		Hélice et Cône (chocs, etc)	Vérifiés
Marche Pied	Vérifié	Échappement	Vérifié
État de surface (propreté, trappes de visite, etc)	Vérifié	Amortisseur train avant (enfoncement normal, fuites,)	Vérifié
		Train avant et pneumatique	V// -: 15: / -

Train avant et pneumatique

Niveau d'huile réducteur

Aspect general (état, propreté)

Mise à l'air libre et reniflard

(état, usure, gonflage)

Barre de tractage

Toutes trappes

Antennes

Vérifiés

Retirée

Vérifié

DESSOUS FUSELAGE

Intentionnellement laissé en Blanc

Fermées

Vérifiées

Vérifié

Vérifiés

Non obstrué

Cache enlevé

Verrouillé

Vérifiée

Vérifiés

Vérifié

Vérifiés

Vérifiés

Vérifié

Vérifié

Avertisseur de décrochage

Mise à l'air libre réservoir

(non obstruée, absence de fuite)

Bouchon de réservoir

Pitot - Statique

position, Strobe Déperditeurs statique

débattement)

Anneau d'amarrage

Saumon d'aile, Feu de

Aileron (état, articulations,

Volet (état, jeu, articulations)

Phares